



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : YARIS	Date : 13-07-26
Plate No. : 170640	Time : 1:50 PM/131852KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبيغ

ملاحظة	CHASSI: MHFB29F32M2129036			
	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة: 92% تصفية للمكيئة

جير: OK

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+نقرات+باب امامي يمين مطعوج+كفر اسفل السيارة مكسور

حكات حصي اسفل السيارة+يوجد طين اسفل السيارة+قواعد الضوء الامامي معدلين+مكسورين

تبديل بوشات اذرعة امامية

صبيغ:

كيت بلاستيك+ررف امامي يسار+باب عدد 2 يسار+ررف خلفي يمين+باب خلفي يمين+البانة

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : YARIS	Date : 13-07-26
Plate No. : 170640	Time : 1:50 PM/131852KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

	CHASSI: MHFB29F32M2129036			NOTS
	front	rear	center	
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:92% tun-up engine

Gear: OK

Diffrentiell:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastik scratch+dent+front door r.side bend+under the car cover broken

under the car rust+under the car cly+front light support repaired+broken

change front control arm bush

Paint:

kit plastik+front fender l.side+2.door l.side+rear fender r.side+rear door r.side bonnet

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823