



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : HILUX	Date : 13-07-26
Plate No. : 327071	Time : 11:21 am 285841KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبغ

شاصي: MR0JB8CD8M2106946				
فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة:85% براغي دائر المكيئة مفتوحة من قبل +فلتر زيت المكيئة ليك +سيرفس للمكيئة+طرمة الزيت

سيرفس البخاخات+طرمة الديزل+تبديل زيت+فلتر المكيئة

جير: OK قاعدة كرسي الجير مطعوجة+براغي دائر الجير مفتوحة من قبل+تبديل كرسي الجير

دفرنشات:OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين بسيط+حلا اسفل السيارة

كفر سفلى السيارة مطعوج+براغي ناقصة+سيرفس للوك البانة

صدام حديد خلفي مطعوج+صبغ السيارة باهت+يوجد حلا في البدي

زجاج امامي مضرب عج+تبديل بطارية+تبديل توابر+ميزانية

سيرفس الاكروست

صبغ:

كيت بلاستيك+رفرف امامي يسار+باب امامي يسار+البانة

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : HILUX	Date : 13-07-26
Plate No. : 327071	Time : 11:21 am 285841KM
Model : 2021 WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: MR0JB8CD8M2106946				
	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:85% engine bill hosing bolt open befor+engine oil filter leak+service engine+oil pump
service injection+diesel pump+change engine oil+filter

Gear: OK gear box mounting suspport bend+gear box bill hosing bolt open befor

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+under the car rust

under the car cover bend+bolt not complet+service bonnet lock

rear iron bumper bend+car paint damage+on body rust

front glass sand damage+change battery+change tyre+ailgnmnet

service exhoust

Paint:

kit plastic+front fander l.side+front door l.side+bonnet

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823