



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MITSUBHI-PICUP L200	Date : 08-07-26
Plate No. : 226127	Time : 3:18 PM/197207KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبغ

ملاحظة	CHASSI: MMBMGU5H7MH005541			
	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة:89% سيرفس لفر الصبابات+طرمة الزيت+تصفية للمكيئة+كسكيت صدر الصبابات+كسكيت كرنكيس المكيئة ليك

جير: OK صوفة عصي الجير ليك بسيط

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستك مجرحين+نقرات بسيطة+ضوء خلفي يسار مكسور

كيت ضوء الصدام الامامي مكسور+كفر اسفل السيارة مكسور+حلا اسفل السيارة

زجاج امامي مضرب عج بسيط+تبديل جنبينات خلفية

صبغ:

كيت بلاستك+جنب يسار كامل

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car :	MITSUBHI-PICUP L200	Date :	08-07-26
Plate No. :	226127	Time :	3:18 PM/197207KM
Model :	2021	Color :	WHITE
Type of Check :	full check+paint		

CHASSI: MMBMGU5H7MH005541				ملاحظة
	front	rear	center	
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:89% service valve lifter+oil pump+tun-up engine+valve cover gasket+engine crankis gasket leak

Gear: OK gear box oil seal handel small leak

Diffrentiell:OK

Body-Suspension-Notes:

body+kit plastik scatch+small dent+rear light l.side broken

front bumper light kit broken+under the car cover broken+under the car rust

front glass small sand damage+change rear shocka absorber

Paint:

kit plastik+all left side

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823