



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : YARIS	Date : 13-07-26
Plate No. : 105173	Time : 1:34 PM/153643KM
Model : 2021 Color SILVER	Type of Check : فحص شامل+صبيغ

ملاحظة	CHASSI: MHFB29F39M2133879			
	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيانة+جير+دفرنش:

مكيانة: 91%

جير: OK

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+نقرات+تبديل توابر+ميزانية

بطن السيارة+بطن الشاصي مضرين بالحصى بسيط+حرف البدّي من الاسفل مطعوج

تبديل جنبينات خلفية ليك+تبديل بوشات اذرعة امامية+سيرفس سنسر التوابر

صبيغ:

كيت بلاستيك

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : YARIS	Date : 13-07-26
Plate No. : 105173	Time : 1:34 PM/153643KM
Model : 2021 Color : SILVER	Type of Check : full check+paint

CHASSI: MHFB29F39M2133879				NOTS
	front	rear	center	
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:91%

Gear: OK

Diffrentiell:OK

Body -Suspension-Notes:

body+jkit plastik scratch+dent+change tyre+ailgnment

under the car+chassi damage by stone little+body liner from lower bend

change rear shock absober leak+change front control arm bush+service tyre sensor

Paint:

kit plastik

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823