



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MITSUBISHI	Date : 12-07-26
Plate No. : 226958	Time : 6:38 PM/111251KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صينغ

ملاحظة	CHASSI: MMBMGU5HXMH005646			
	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيينة+جير+دفرنش:

مكيينة:90% تبديل بيرنج مشد سير المكيينة

جير: OK

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+نقرات+كفر الحديد اسفل السيارة مطعوج+مكسور
باب امامي يمين مطعوج+يوجد حلا اسفل السيارة+السقف مطعوج+الواجهة الامامية مطعوجة
القلص الامامي المثبت على الشاصي يسار مطعوج+كرسي الردياتور مطعوج+تبديل تاير سير
اسفل السيارة+الشاصي مجرحين بسيط بالحصى+سيرفس الاكروست+صدام الحديد الخلفي مطعوج
رفرف خلفي يسار مطعوج+صيانة للهيئة الامامية+غطاء تنك المساحات مكنسل

صينغ:

كيت بلاستيك+رفرف امامي يمين+1/2 رفرف خلفي يمين+باب الشنطة+السقف+جنب يسار كامل

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car :	MITSUBISHIT	Date :	12-07-26
Plate No. :	226958	Time :	6:38 PM/111251KM
Model :	2021	Color :	WHITE
		Type of Check :	full check+paint

CHASSI: MMBMGU5HXMH005646				NOTS
	front	rear	center	
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:90% change bearing tensioner

Gear: OK

Diffrentiell:OK

Body-Suspension-Notes:

body+kit scratch+dent+under the car iron cover bend+broken

front door r.side bend+under the car rust+roof bend+front face bend

front huk fixed on chassi l.side bend+reditor mounting bend+change spare tyre

under the car+chassi little scratch by stone+service exhasut+rear iron bumper bend

rear fender l.side bend+overhall front suspension+water wash cup cancel

Paint:

kit plastik+front fender r.side+1/2 rear fender r.side+rear body door+roof+all left side

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823