



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : TOYOTA-HILUX	Date : 08-07-26
Plate No. : 239781	Time : 3:27 PM/270627KM
Model : 2021 Color: WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبيغ

ملاحظة	CHASSI: MR0DB9CD1M4985441			
	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيينة+جير+دفرنش:

مكيينة: 82% كسكيتات المكيينة مفتوحين من قبل

جير: يوجد بداية ضعف في الجير+براغي دائر الجير مفتوحين من قبل

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستك مجرحين+نقرات+حلا اسفل السيارة+الشاصي

تبديل سفايف امامية+تبديل توابر+ميزانية+تبديل بوشات المقصات الخلفية

سيرفس مجمع المياه+الحراره يوجد ليك مياه+سيرفس الاكزوست محلي

صدام امامي مكسور+كفرات اسفل السيارة مطعوجة+يوجد اثر استيكر على الباب الامامي جهتين

باب خلفي يمين مطعوج

صبيغ:

رفرر خلفي يسار+كيت بلاستك

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car :	TOYOTA-HILUX	Date :	08-07-26
Plate No. :	239781	Time :	3:27 PM/270627KM
Model :	2021 Color : WHITE	Type of Check :	full check+paint

CHASSI: MR0DB9CD1M4985441				ملاحظة
	front	rear	center	
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:82% engine gasket open before

Gear: gear box start low+gear box bill hosuing bolt open before

Diffrentiell:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastik scratch+dent+under the car+chassi rust

change front brake pads+change tyre+ailgnment+change rear spring bush

service al water system+temprtue water leak+service exhasut rust

front bumper broken+under the car cover bend+front door 2.side butted sicker before

rear door r.side bend

Paint:

rear fender l.side+kit plastik

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823