



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : TOYOTA BUS	Date : 12-07-26
Plate No. : 70679	Time : 6:51 pm 233456KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: JTGFK7187M6008507

	front	rear	center	notes
right	OK	chassi repair+bend	OK	rear chassi bridge
left	OK	OK	OK	repair+bend

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:85% lower engine crankic open befor+service valve lifter+oil pump+service engine

Gear: OK gear box handel oil seal leak+gear box bill hosing bolt open befor

Differential:OK rear differential loose

Body -Suspension-Notes:

scratch+bend on body+rear face repair+bend

change rear tyre+under the car rust+change brake pads

change front shock absorbar+rear+front light kit r.side not complet

rear pannel bend+mainfold leak+service bearing tyre

Paint:

rear face+rear body door

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car :	TOYOTA BUS	Date :	12-07-26
Plate No. :	70679	Time :	6:51 pm 233456KM
Model :	2021	Color :	WHITE
Type of Check :	فحص شامل+صبيغ		

شاصي: JTGF7187M6008507				
ملاحظات	وسط	خلفي	امامي	
الجسر الشاصي الخلفي	OK	شاصي معدل+مطعوج	OK	يمين
معدل+مطعوج	OK	OK	OK	يسار

مكيينة+جير+دفرنش:

مكيينة: 85% كسكيت المكيينة السفلي مفتوح من قبل + سيرفس لفتر الصبايات + طرمبة الزيت + سيرفس للمكيينة

جير: OK صوفة مسكة الجير ليك+براغي دائر الجير مفتوحة من قبل

دفرنشات: OK فراغ في الدفرنش الخلفي

البدي-بوشات-ملاحظات:

خدوش+طعجات في البدي+واجهة خلفية معدلة+مطعوجة

تبديل تواير خلفية+حلا اسفل السيارة+تبديل سفايف

بديل جنبينات امامية+خلفية+كيت الضوء الامامي يمين ناقص

عامود بدي خلفي مطعوج+المنفولد ليك+صيانة بيرنجات التواير

صبيغ:

واجهة خلفية+باب الشنطة

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823