



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MAZDA CX15	Date : 13-07-26
Plate No. : 564252	Time : 4:44 pm 138194KM
Model : 2021	Color : WHITE
Type of Check : فحص شامل+صبيغ	

شاصي: JM7KFAWL5M0670184				
فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة:85% تبديل سيور المكيئة+بيرنج مشد سير المكيئة+سيرفس لفتر الصبايات+طرمة الزيت+سيرفس للمكيئة

اثر مفتاح في براغي كسكيت صدر المكيئة+صوفة المكيئة الخلفية ليك+سيرفس CHECK ENGINE

جير: OK

دفرنشات: OK تبديل كراسي الدفرنش الحلفي+صوت في الدفرنش

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين+رينجات التواير مجرحة

تبديل تواير+ميزانية+عامود بدي وسطي يمين مطعوج+تبديل بطارية

رجاج امامي مصرب عج بسيط+صيانة للهيئة الامامية+الخلفية

سيرفس الاكزوست+سيرفس سنسر التواير+سيرفس بريك

تبديل درمويلات

صبيغ:

كيت بلاستيك+باب امامي يسار+باب الشنطة+باب عدد 2 يمين+رفرف خلفي يمين

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

MAZDA CX15		Date : 13-07-26		
Car :	564252	Time : 4:44 pm 138194KM		
Plate No. :	2021 WHITE	full check+paint		
Model :	Color :	Type of Check :		
CHASSI: JM7KFAWL5M0670184				
	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:85% change engine belt+bearing tensorer+service valve lifter+oil pump+service engine
timing chain gasket trace key+rear engine oil seal leak+service CHECK ENGINE

Gear: OK

Differential:OK change rear differential mounting+differential make sound

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+dent+tyre ring scratch

change tyre+alignmnet+canter pannel r.side bend+change battery

front glass small sand damage+over holl front suspension+rear

service exhoust+service tyre sensor+service brake

change brake disk

Paint:

kit plastic+front door l.side+rear body door+two door r.side+rear fander r.side

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823