



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : KIA-SELTOS	Date : 08-07-26
Plate No. : 850445	Time : 1:34 PM/113006KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبيغ

ملاحظة	CHASSI: MZBEP8144MN188914			
	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	الشاصي مطعوج	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيينة+جير+دفرنش:

مكيينة:93%

جير: OK

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+نقرات بسيطة+باب الشنطة مطعوج+الواجهة الخلفية مطعوجة

صدام الحديد الامامي معدل+مطعوج+تبديل تواير خلفية+سيرفس سسئر التواير

تبديل جنبين امامي يسار

صبيغ:

كيت بلاستيك+ررف امامي يسار+باب الشنطة+البانة+جنب يمين كامل

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car :	KIA-SELTO	Date :	08-07-26
Plate No. :	850445	Time :	1:34 PM/113006KM
Model :	2021	Color :	WHITE
		Type of Check :	full check+paint

CHASSI: MZBEP8144MN188914				ملاحظة
	front	rear	center	
right	OK	chassi bend	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:93%

Gear: OK

Diffrentiell:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastik scratch+small dent+rear body door bend+rear face bend

front iron bumper repaired+bend+change rear tyre+service tyre sensor

change front shock absorber l.side

Paint:

kit plastik+front fender l.side+rear body door+bonnet+all right side

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823