



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

ACCENT		13-07-26	
Car :		Date :	
182133		12:19 pm 157498KM	
Plate No. :		Time :	
2021	GREY	فحص شامل+صينغ	
Model :	Color :	Type of Check :	

شاصي: MALC741C2MM267872				
فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيانة+جير+دفرنش:

مكيانة: 87% كسكيت غطاء الصبوبات ليك+ساعة فلتير الزيت المكيانة ليك+كسكيت صيدر المكيانة ليك

كرنكيس المكيانة ليك

جير: OK

دفرنشات: OK

البيدي-بوشات-ملاحظات:

كفر اسفل السيارة مكسور+واجهة امامية مبدل من قبل

بطن الشاصي يمين مطعوج+زجاج باب خلفي يسار لا يعمل

البيدي+كيت بلاستيك مجرحين+مقرين+تبديل توابير خلفية

تبديل بوشات اذرعة امامية

صينغ:

كيت بلاستيك+رفرف امامي يمين

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : ACCENT	Date : 13-07-26
Plate No. : 182133	Time : 12:19 pm 157498KM
Model : 2021 GREY	Type of Check : full check+paint
Color :	

CHASSI: MALC741C2MM267872				
	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:87% vlave cover gasket leak+engine oil pressure switch leak+timing chain cover gasket leak

engine crankic leak

Gear: OK

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

under the car cover broken+front face change befor

under chassi r.side bend+rear door glass l.side not work

body+kit plastic scratch+dent+change rear tyre

change front control arm bush

Paint:

kit plastic+front fander r.side

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823