



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : KIA-SELTO	Date : 09-07-26
Plate No. : 850446	Time : 12:11 PM/105193KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبيغ

ملاحظة	CHASSI: MZBEP8146MN188915			
	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيينة+جير+دفرنش:

مكيينة: 92%

جير: OK

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+نقرات بسيطة+حرف البدّي من الاسفل يمين مطعوج بسيط

كيت صدام امامي بلاستيك من الاسفل مكسور+تبدّل توابر+ميزانية+تبدّل بوشات اذرعة امامية

صبيغ:

كيت بلاستيك+ررف خلفي يمين+باب خلفي يمين

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : KIA-SELTOS	Date : 09-07-26
Plate No. : 850446	Time : 12:11 PM/105193KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: MZBEP8146MN188915				NOTS
	front	rear	center	
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:92%

Gear: OK

Diffrentiell:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastik scratch+small dent+body liner from lower r.side small bend

front bumper kit from lower broken+change tyre+ailgnment+change front control arm bush

Paint:

kit plastik+rear fender r.side+rear door r.side

* المحل غير مسؤول عن اي اضرار قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823