



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MAZDA-6	Date : 09-07-26
Plate No. : 439117	Time : 11:00 am 133731KM
Model : 2022 BLUE	Type of Check : فحص شامل+صبيغ

شاصي: JM7GL4S3XN1466708				
فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيينة+جير+دفرنش:

مكيينة: 88% - تبديل كرسي المكيينة

جير: OK - تبديل كرسي الجير

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+ كيت بلاستيك مجرحين+منقرين بسيط+تبيل توابر+ميزانية

صدام بلاستيك خلفي مكسور بسيط+الكيت مكنسل

تبديل بوشات اذرعة امامية

صبيغ:

كيت بلاستيك+البانة

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MAZDA-6	Date : 09-07-26
Plate No. : 439117	Time : 11:00 am 133731KM
Model : 2022 BLUE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: JM7GL4S3XN1466708

	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Differentiell:

Engine:88% change engine mounting

Gear: OK change gear box mounting

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+change tyre+ailgnmnet

rear bumper plastic small broken+kit cancel

change front control arm bush

Paint:

kit plastic+bonnet

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823