



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MITSUBISHI	Date : 13-07-26
Plate No. : 224694	Time : 12:39 PM/94765KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبيغ

ملاحظة	CHASSI: MMBMGU5H5MH005618			
	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة: 93% كرنكيس المكيئة السفلي مفتوح من قبل+تبديل كسكيت غطاء الصبابات

جير: OK

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+نقرات بسيطة+كفر اسفل السيارة مطعوج+مكسور بسيط
حلا اسفل السيارة+سيرفس الاكزوست+رفرف خلفي يسار مطعوج+ضوء خلفي يسار مكسور
رفرف خلفي يمين مطعوج+باب الشنطة مطعوج+تبديل بطارية+صدام بلاستيك امامي مكسور
زجاج امامي مضرب عج بسيط+تبديل توابر+ميزانية+تبديل جنبين خلفي يمين ليك
البانة مطعوجة+تبديل سفايف

صبيغ:

رفرف خلفي يسار+رفرف امامي يسار+كيت بلاستيك+باب الشنطة+رفرف امامي يمين+زاوية الرفرف الخلفي يمين

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MITSUBISHI	Date : 13-07-26
Plate No. : 224694	Time : 12:39 PM/94765KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: MMBMGU5H5MH005618				NOTS
	front	rear	center	
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:93% lower engine crankis open before+change valve cover gasket

Gear: OK

Diffrentiell:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastik scratch+small dent+under the car cover bend+small broken

under the car rust+service exhasut+rear fender l.side bend+rear light l.side broken

rear fender r.side bend+rear body door bend+change battery+front plastik bumper broken

front glass small sand damage+change tyre+ailgnment+change rear shock absober r.side leak

bonnet bend+change brake pads

Paint:

rear fender l.side+front fender l.side+kit plastik+rear body door+front fender r.side+corner rear fender r.side

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823