



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MAZDA-CX5	Date : 08-07-26
Plate No. : 550618	Time : 12:39 PM/96433KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبغ

ملاحظة	CHASSI: JM7KFAWL4M0669320			
	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة: 91% صوفة المكيئة الخلفية ليك+كسكيت صدر المكيئة ليك بسيط

جير: OK

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيك بلاستيك مجرحين+نقرات بسيطة+كفر اسفل السيارة مكسور بسيط+ضوء الصدام الخلفي يسار مضرب

صدام خلفي بلاستيك مضرب بسيط+زجاج امامي مكسور بسيط+تبديل توابر+ميزانية+سيرفس بريك

تبديل بوشات اذرة امامية

صبغ:

لايوجد صبغ في البدي

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MAZDA-CX5	Date : 08-07-26
Plate No. : 550618	Time : 12:39 PM/96433KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: JM7KFAWL4M0669320				ملاحظة
	front	rear	center	
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine 91: % rear engine oil seal leak+timing chain gasket small leak

Gear: OK

Diffrentiell: OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastik scratch+small dent+under the car cover small broken+rear bumper light l.side damage

rear bumper plastik small damage+front lgass small broken+change tyre+ailgmenmt+service brake

change front control arm bush

Paint:

no body paint

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823