

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	C-10820	رقم الملصق	Vehicle type	ISUZU	نوع المركبة
Chassis Number	JAMKP34H9H7P07181	رقم الشاسيه	Car Color	white	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	315295	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
SCRAP		سيارة خردة	

Notes	تأطرح الم