

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10802	رقم الملصق	Vehicle type	MITSUBISHI	نوع المركبة
Chassis Number	JL7B6E1P6FK018020	رقم الشاسيه	Car Color	Red	لون المركبة
Milage	284405	العداد	Car Plate	295322	رقم اللوحة

[illegible]

Notes	تاظح الم