

| Summary of Visual report                             |                   |             | ملخص التقرير البصري                |            |             |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------|
| Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected |                   |             | لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير |            |             |
| Car Sticker                                          | C-10808           | رقم الملصق  | Vehicle type                       | MITSUBISHI | نوع المركبة |
| Chassis Number                                       | JL7B6E1P8FK020822 | رقم الشاسيه | Car Color                          | Red        | لون المركبة |
| Milage                                               | 342306            | العداد      | Car Plate                          | 295324     | رقم اللوحة  |

[illegible]

| Notes | تاظح الم |
|-------|----------|
|       |          |