

| Summary of Visual report                             |                   |             | ملخص التقرير البصري                |       |             |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------|-------|-------------|
| Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected |                   |             | لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير |       |             |
| Car Sticker                                          | C-10810           | رقم الملصق  | Vehicle type                       | JAC   | نوع المركبة |
| Chassis Number                                       | LJ11RUCD6D1001830 | رقم الشاسيه | Car Color                          | white | لون المركبة |
| Milage                                               | 102289            | العداد      | Car Plate                          | 78295 | رقم اللوحة  |

[illegible]

| Notes | تاظح الم |
|-------|----------|
|       |          |