





Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10813	رقم الملصق	Vehicle type	TATA	نوع المركبة
Chassis Number	MAT412065FOL00666	رقم الشاسيه	Car Color	white	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	271599	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
SCRAP	 	سيارة خردة	
			
			
			

Notes	تأطرح الم