



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MAZDA CX-5	Date : 03-08-26
Plate No. : 640424	Time : 7:02 pm 108140KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبغ

شاصي: JM7KFAWL7M0671384

ملاحظة	وسط	خلفي	امامي	
	OK	OK	OK	يمين
OK				
	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة: 88% صوفة المكيئة الخلفية ليك بسيط+تبديل كراسي المكيئة

جير: OK تبدل كرسي الجير

دفرنشات: OK تبدل كراسي الدفرنش الخلفي

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كييت بلاستيك مجرحين+منقرين بسيط+كفر اسفل السيارة مضرب بسيط

رفرف امامي يمين+يسار معدلين+البانة معدلة+صدام بلاستيك خلفي مطعوج

زجاج امامي مضرب عج بسيط+الواجهة الامامية مدعمة من قبل+تبديل توابير+ميزانية

صدام حديد امامي مبدل من قبل+تبديل بوشات اذرعة امامية

صبغ:

كييت بلاستيك+رفرف امامي يمين+رفرف امامي يسار+البانة+باب عدد 2 يمين

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MAZDA CX-5	Date : 03-08-26
Plate No. : 640424	Time : 7:02 pm 108140KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: JM7KFAWL7M0671384				
	front	rear	center	notes
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:88% rear engine oil seal small leak+change engine mounting

Gear: OK change gear box mounting

Differential:OK change rear differtential mounting

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+under the car cover small damage

front fander r.side+l.side repair+bonnet repair+rear plastic bumper bend

front glass small sand damage+front face accident befor+change tyre+ailgnmnet

front iron bumper change befor+change front control arm bush

Paint:

kit plastic+front fander r.side+front fander l.side+bonnet+two door r.side

* المحل غير مسؤول عن أى اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823