



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MITSUBISHI	Date : 03-08-26
Plate No. : 28021	Time : 6:45 pm 111495KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صينغ

شاصي: MMBMGU5H0MH007017				
فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
OK	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة: 87% كسكيت المكيئة لعلوي ليك+تبديل كراسي المكيئة+تبديل قشاط الصدر

تبديل مشد سير المكيئة

جير: OK

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين بسيط+كفر اسفل السيارة+باب امامي يمين مطعوجين

صدام حديد خلفي مطعوج+باب خلفي يسار مطعوج+حلا اسفل السيارة مع الشاصي

السقف مطعوج+كفر اعلي التواير الامامية+صدام بلاستيك امامي مكسورين+سيرفس الاكزوست

باب الشنطة معدل+ضوء خلفي يسار مكسور بسيط+زجاج امامي مضرب عج+سيرفس A/C

تبديل تواير+ميزانية+صيانة للهيئة الامامية+سيرفس سنسر التواير+تبديل بوشات طيات خلفية

تبديل كلاتش المروحة+واجهة خلفية+رفرف خلفي يسار مطعوجين

صينغ:

كيت بلاستيك+1/2 رفرف خلفي يسار+باب الشنطة

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MITSUBISHI	Date : 03-08-26
Plate No. : 28021	Time : 6:45 pm 111495KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: MMBMGU5H0MH007017				
	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:87% engine gasket upper leak+change engine mounting+change timing belt
change bearing tensorer

Gear: OK

Differential:OK

Body Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+under the car cover+front door r.side bend
rear iron bumper bend+rear door l.side bend+under the car+chassi rust
roof bend+front upper tyre cover+front plastic bumper broken+service exhaust
rear body door repair+rear light l.side small broken+front glass sand damage+service A/C
change tyre+ailgnmnet+over holl front suspension+service tyre sensor+change rear spring bush
change clutch fan+raae face+rear fander l.side bend

Paint:

kit plastic+1/2 rear fander l.side+rear body door

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823