



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : PAJERO	Date : 04-08-26
Plate No. : 620345	Time : 9:52 am 59306KM
Model : 2022 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبيغ

شاصي: JE4WRX2M4NJ705231

فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
	OK	OK	OK	يمين
OK	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة: 93%

جير: OK

دفرنشات: OK تبديل كراسي الدفرنش الخلفي

البيدي-بوشات-ملاحظات:

البيدي+ كيت بلاستيك مجرحين+منقرين بسيط+السقف مطعوج بسيط

زجاج امامي مضرب عج بسيط+تبديل بطارية+تبديل تاير الاسير

صبيغ:

كيت بلاستيك+رفرف امامي يمين

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : PAJERO	Date : 04-08-26
Plate No. : 620345	Time : 9:52 am 59306KM
Model : 2022 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: JE4WRX2M4NJ705231

	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:93%

Gear: OK

Differential:OK change rear differetial mounting

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+roof small bend

front glass small sand damage+change battery+change tyre spare

Paint:

kit plastic+front fander r.side

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر
Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823