



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : ACCENT	Date : 03-08-26
Plate No. : 852287	Time : 6:30 pm 115189KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل بدون جير+صينغ

شاصي: MALC741C8MM267858				
فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
OK	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة: 85% سيرفس لفتير الصبابات+طرمة الزيت+سيرفس للمكيئة+تبديل كراسي المكيئة

كسكيت صدر المكيئة ليك بسيط+ساعة زيت المكيئة ليك

جير: OK تبديل كرسي الجير

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين+سيرفس الاكروست+المارش يمين معدل

كرسي الردياتور مطعوج بسيط+كفر اسفل السيارة مكسور+تبديل بطارية

اسفل السيارة+اسفل الشاصي مضرين بسيط بالحصي+تبديل توابير خلفية

توابير امامية موديل (2020)+تبديل بوشات اذرعة امامية+سيرفس سنسر التوابير

صينغ:

كيت بلاستيك+المارش يمين+رفرف امامي يسار+زاوية باب امامي يسار

باب الشنطة+باب امامي يمين

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : ACCENT	Date : 03-08-26
Plate No. : 852287	Time : 6:30 pm 115189KM
Model : 2021 WHITE	Type of Check : full check without gear+pai

CHASSI: MALC741C8MM267858				
	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine: 85% service valve lifter+oil pump+service engine+change engine mounting
timing chain gasket small leak+engine oil clock leak

Gear: OK change gear box mounting

Differential: OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+dent+service exhoust+mrach r.side repair
radiator mounting small bend+under te car cover broken+change battery
under the car+under chassi small damage by by stone+change rear tyre
front tyre model(2020)+change front control arm bush+service tyre sensor

Paint:

kit plastic+march r.side+front fander l.side+corner front door l.side
rear body door+front door r.side

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر
Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823