



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : SUNNY	Date : 04-08-26
Plate No. : 601902	Time : 11:13 am 95386KM
Model : 2020 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبيغ

شاصي: MDHBN7AD3LG722773				
فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
	OK	OK	حرف راس شاصي مطعوج بسيط	يمين
OK	OK	راس شاصي مطعوج	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة: 85% - تبديل كراسي المكيئة+سيرفس لفتر الصبابات+طرمة الزيت+سيرفس للمكيئة+تبديل زيت+فلتر المكيئة

كسكيت صدر المكيئة+صوفة المكيئة الخلفية ليك بسيط+تبديل سيور المكيئة+بيرنج مشد سير المكيئة

جير: OK تبديل كرسي الجير

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين+رفرف خلفي يمين مطعوج+تبديل تواير+ميزانية

واجهة امامية مطعوجة+واجهة الشنطة+الشنطة مطعوجين+ضوء امامي يسار مضرب

سيرفس الاكزوست+قواعد صدام خلفي مطعوجة+يوجد صدمات في بطن السيارة+بطن الشاصي

غطاء علبة المساحات مكنسل+تبديل بوشات اذرعة امامية

صبيغ:

كيت بلاستيك+باب الشنطة+رفرف خلفي يسار+البانة+رفرف امامي يمين

باب خلفي يمين+1/2 رفرف امامي يسار

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car :	SUNNY	Date :	04-08-26
Plate No. :	601902	Time :	11:13 am 95386KM
Model :	2020	Color :	WHITE
		Type of Check :	full check+paint

CHASSI: MDHBN7AD3LG722773				
	front	rear	center	scanner check
right	head chassi liner small bend	OK	OK	OK
left	OK	head chassi bend	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:85% change engine mounting+service valve lifter+oil pump+service engine+change engine oil+filter
timing chain gasket+rear engine oil seal small leak+change engine belt+bearing tensorer

Gear: OK change gear box mounting

Differential:OK

Body-Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+dent+rear fander r.side bend+change tyre+ailgnmnet

front face bend+rear body face+rear body door bend+front light l.side damage

service exhoust+rear bumper suspport bend+under the car+under chassi damage

water wash cup cancel+change front control arm bush

Paint:

kit plastic+rear body door+rear fander l.side+bonnet+front fander r.side

rear door r.side+1/2 front fander l.side

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823