



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MITSUBISHI	Date : 03-08-26
Plate No. : 27939	Time : 8:48 PM/113051KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صينغ

ملاحظة	CHASSI: MMBMGU5H2MH005432			
	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيانة+جير+دفرنش:

مكيانة: 90% تبديل كراسي المكيانة+كسكيت المكيانة العلوي ليك

جير: OK تبديل كرسي الجير

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+نقرات بسيطة+رفرف خلفي يمين مطعوج بسيط+السقف مطعوج+حلا

صدام بلاستيك امامي من الاسفل مكسور بسيط+يوجد حلا اسفل السيارة بسبب المياه المالحة

يوجد طين اسفل السيارة+ملح اسفل السيارة+الشاصي+باب خلفي يمين مطعوج بسيط+زجاج امامي مضرب عج

سيرفس الاكزوست+سيرفس كهرباء السيارة+البانة مطعوجة بسيط+يوجد صوت في كمبرسور المكيف+سيرفس المكيف

تبديل توابير+ميزانية+تبديل كلاتش المورحة

صينغ:

كيت بلاستيك+زاوية الرفرف خلفي يمين

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MITSUBISHI	Date : 03-08-26
Plate No. : 27939	Time : 8:48 PM/113051KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check: check+paint

CHASSI: MMBMGU5H2MH005432				NOTS
	front	rear	center	
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:90% change engine mounting+upper engine gasket leak

Gear: OK change gear box mounting

Diffrentiell:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastik scratch+small dent+rear fender r.side small bend+roof bend+rust

front plastik bumper from lower small broken+under the car rust by salt water

under the car+chassis cly+salt+rear door r.side bend+front glass sand damage

service exhasut+service electrci+bonnet small bend+A/C comperssor make sound+service A/C

change tyre+ailgnment+change clutch fan

Paint:

kit plastik+corner rear fender r.side

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823