



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : ALTIMA	Date : 11-07-26
Plate No. : 475821	Time : 4:43 PM/105778KM
Model : 2021 Color: WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبغ

ملاحظة	CHASSI: 1N4BL4A99MN394049			
	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	راس الشاصي مطعوج بسيط	OK	يمين
	OK	راس الشاصي مطعوج بسيط	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة: 92% تبديل كراسي المكيئة

جير: OK تبديل كرسي الجير

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+نقرات بسيطة+الواجهة الخلفية معدلة+مطعوجة

كراسي صدام الحديد الخلفي معدلة+مطعوجة+كفر اسفل السيارة مكسور+سيرفس بريك

حكات حصي بسيطة في بطن السيارة+الشاصي

صبغ:

كيت بلاستيك+باب الشتنطة+رفرف خلفي يسار+رفرف خلفي يمين+نصف الرفرف الامامي يمين

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : ALTIMA	Date : 11-07-26
Plate No. : 475821	Time : 4:43 PM/105778KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: 1N4BL4A99MN394049				NOTS
	front	rear	center	
right	OK	head chassi small bend	OK	OK
left	OK	head chassi small bend	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:92% chahnge engine mounting

Gear: OK change gear box mounting

Diffrentiell:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastik scratch+small dent+rear face repaired+bend

rear iron bumper mounting repaired+bend+under the car cover broken+service brake

under the car+chassi small scratch

Paint:

kit plastik+rear body door+rear fender l.side+rear fender r.side+1/2 front fender r.side

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823