



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : YARIS	Date : 04-08-26
Plate No. : 143189	Time : 10:13 am 112294KM
Model : 2021 Color : SILVER	Type of Check : فحص شامل+صبغ

شاصي: MHFB29F32M2132572

فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
	OK	OK	OK	يمين
OK				
	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة: 88% سيرفس لفتر الصبايات+طرمة الزيت+سيرفس للمكيئة

جير: OK كرنكيس الجير مطعوج بسيط

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

يوجد صدمات في بطن السيارة+بطن الشاصي+باب خلفي يسار مطعوج+سيرفس بريك

البدي+كيت بلاستك مجرحين+منقرين+رفرف امامي يمين مطعوج بسيط+البانة مطعوجة بسيط

كروسمبر امامي مطعوج بسيط+رفرف خلفي يسار+باب امامي يمين مطعوجين

تبديل بطارية+تبديل توابير+ميزانية+سيرفس مجمع المياه بالكامل+الحرارة

تبديل بوشات اذرعة امامية+سيرفس الاكزوست+سيرفس سنسر التوابير+سيرفس A/C

صبغ:

لا يوجد صبغ في البدي

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : YARIS	Date : 04-08-26
Plate No. : 143189	Time : 10:13 am 112294KM
Model : 2021 Color : SILVER	Type of Check : full check+paint

	CHASSI: MHFB29F32M2132572			
	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:88% service valve lifter+oil pump+service engine

Gear: OK crankic gear box small bend

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

under the car+under chassi damage+rear door l.side bend+service barke

body+kit plastic scratch+dent+front fander r.side small bend+bonnet small bend

front crossmumbar small bend+rear fander l.side+front door r.side bend

change battery+change tyre+ailgnmnet+service all water system+temperature

change front control arm bush+service exhoust+service tyre sensor+service A/C

Paint:

no body paint

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823