



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MITSUBISHI	Date : 04-08-26
Plate No. : 223891	Time : 1:09 PM/112451KM
Model : 2021 Color WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبيغ

ملاحظة	CHASSI: MMBMGU5H6MH005630			
	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيينة+جير+دفرنش:

مكيينة:88% تبديل كراسي المكيينة+سيرفس لفر الصبايات+طرمة الزيت+سيرفس المكيينة

جير: OK تبديل كرسي الجير

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

رفرف امامي يسار معدل+ضوء خلفي جهتين مكسور+السقف مطعوج+كفر اسفل السيارة مطعوج

البانة مطعوجة بسيط+البدي مع الكيت بلاستيك مجرحين+نقرات+يوجد حلا اسفل السيارة+طين

سيرفس الاكروست+الشبك الامامي مكسور+باب الشنطة مطعوج+كفرات اعلى التواير مكسورة

رفرف خلفي يسار مطعوج+صدام بلاستيك امامي مكسور من الاسفل+كيت الصدام الخلفي مرتخي

تبديل بطارية+يوجد صوت في كمبرسور المكيف+تبديل كلتش المورحة+طرمة البور ليك بسيط

تبديل تواير+ميزانية+سيرفس سنسر التواير+مسح درمويلات+زجاج امامي مضرب عج

صبيغ:

كيت بلاستيك+رفرف امامي يسار+زاوية الرفرف الامامي يمين+نصف السقف

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MITSUBISHI	Date : 04-08-26
Plate No. : 223891	Time : 1:09 PM/112451KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check: full:check+paint

CHASSI: MMBMGU5H6MH005630				NOTS
	front	rear	center	
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:88% change engine mounting+service valve lifter+oil pump+service engine

Gear: OK change gear box mounting

Diffrentiell:OK

Body -Suspension-Notes:

front fender l.side repaired+rear light 2.side broken+roof bend+under the car cover bend

bonnet small bend+body+kit plastik scratch+dent+under the car rust+cly+face brake disk

service exhasut+front grill broken+rear body door bend+upper tyre cover broken

rear fender l.side bend+front plastik bumper from lower broken+rear bumper kit lose

change battery+A/C comperssor make sound+change clutch fan+power pump small leak

change tyre+ailgnment+servcie tyre sensor+front glass sand damage

Paint:

kit plastik+front fender l.side+corner front fender r.side+1/2 roof

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823