



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

HONDA CRETA		Date : 09-07-26
Car :	235046	Time : 4:50 pm 112024KM
Plate No. :	2020 WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبيغ
Model :	Color :	

شاصي: MALC281C6LM663369				
فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة:90% تبديل كرسي المكيئة

جير: OK تبديل كرسي الجير

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين بسيط+البانة مطعوجة

كفر اسفل السيارة مكسور+تبديل بوشات اذرعة امامية

تبديل ثوابير+ميرانية+تبديل جنين خلفي يسارليك

صبيغ:

كيت بلاستيك+رفرف خلفي يسار+1/2 باب خلفي يسار

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

HONDA CRETA		09-07-26		
Car :	235046	Date :	4:50 pm 112024KM	
Plate No. :	2020 WHITE	Time :		
Model :	Color :	Type of Check :	full check+paint	
CHASSI: MALC281C6LM663369				
	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	
left	OK	OK	OK	OK

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:90% change engine mounting

Gear: OK change gear box mounting

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+bonnet bend

under the car cover broken+change front control arm bush

change tyre+ailgnmnet+change rear shock absorbar l.side leak

Paint:

kit plastic+rear fander l.side+1/2 rear door l.side

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823