



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : ACCENT	Date : 08-07-26
Plate No. : 811309	Time : 1:07 PM/121133KM
Model : 2021 Color : SILVER	Type of Check : فحص شامل+صبغ

ملاحظة	CHASSI: MALC741C9MM260594			
	وسط	خلفي	امامي	
OK	بطن الشاصي مطعوج بسيط	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة: 92% كسكيت صدر المكيئة ليك

جير: OK

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستك مجرحين+نقرات بسيطة+صدام بلاستك خلفي مكسور

باب امامي يمين مطعوج+المارش يمين مطعوج+صبغ الصدام الامامي مضرب

زجاج امامي مضرب عج بسيط+رفرف امامي يسار مطعوج+سيرفس سنسر التواير

تبديل تواير+ميزانية+تبديل بوشات اذرة امامية

صبغ:

لايوجد صبغ في البدى

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : ACCENT	Date : 08-07-26
Plate No. : 811309	Time : 1:07 PM/121133KM
Model : 2021 Color : SILVER	Type of Check : full check+paint

CHASSI: MALC741C9MM260594				ملاحظة
	front	rear	center	
right	OK	OK	under chassi small bend	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:92% timign chain gasket leak

Gear: OK

Diffrentiell:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastik scratch+small dent+rear bumper plastik broken

front door r.side bend+march r.side bend+front bumper paint damage

front glass small sand damage+front fender l.side bend+service tyre sensor

change tyre+ailgnment+change front control arm bush

Paint:

no body paint

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823