



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car :	KIA SELTOS	Date :	03-08-26
Plate No. :	850447	Time :	9:17 PM/107245KM
Model :	2021 Color : WHITE	Type of Check :	full check+paint

CHASSI: MZBEP8149MN177830				SCANER CHECKED
	front	rear	center	
right	OK	head chassi liner-small bend	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:90% change engine mounting

Gear: OK

Diffrentiell:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastik scratch+small dent+front glass sand damage

rear face bend+change rear tyre+service tyre sensor

change front control arm bush+front plastik bumper bend

Paint:

kit plastik+rear body door

* المحل غير مسؤول عن اي اضرار قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : KIA SELTOS	Date : 03-08-26
Plate No. : 850447	Time : 9:17 PM/107245KM
Model : 2021 Color: WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبيغ

فحص الاسكانر	CHASSI: MZBEP8149MN177830			
	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	حرف راس الشاصي مطعوج بسيط	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيانة+جير+دفرنش:

مكيانة: 90% تبديل كراسي المكيانة

جير: OK

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+نقرات بسيطة+زجاج امامي مضرب عج بسيط

الواجهة الخلفية مطعوجة+تبديل توابر خلفية+سيرفس سنسر التوابر

تبديل بوشات اذرعة امامية+صدام بلاستيك امامي مطعوج

صبيغ:

كيت بلاستيك+باب الشنطة

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823