



# اف بي جي الالماني

## FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات  
Computerized Testing For All Kinds of Cars

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Car : MAZDA CX-5             | Date : 04-08-26               |
| Plate No. : 736090           | Time : 11:49 am 115119KM      |
| Model : 2021 GREY<br>Color : | Type of Check : فحص شامل+صبيغ |

| شاصي: JM7KFAWL2M0683684 |     |      |       |      |
|-------------------------|-----|------|-------|------|
| فحص الاسكانر            | وسط | خلفي | امامي |      |
| OK                      | OK  | OK   | OK    | يمين |
|                         | OK  | OK   | OK    | يسار |

**مكيئة+جير+دفرنش:**

مكيئة: 90% صوفة المكيئة الخلفية ليك+سيرفس لفتر الصبايات+طرمة الريت+سيرفس للمكيئة

تبديل كراسي المكيئة

جير: OK تبديل كرسي الجير

دفرنشات: OK تبديل كراسي الدفرنش الخلفي

**البدي-بوشات-ملاحظات:**

البدي+كيٲ بلاستك مجرئين+منقرين بسيط+رفرف امامي يسار مطعوج بسيط

صدام حديد خلفي+الكراسي مطعوجين+تبديل تواير+ميزانية+تبديل بطارية

قاعدة صدام حديد امامي يمين مطعوجة+يوجد دعمه مصلحه في مقدمة السيارة

تبديل عامود الشفط+سيرفس الاكزوست+تبديل بوشات اذراعة امامية

سيرفس سنسر التواير+كفرات اسفل السيارة مخزوق

**صبيغ:**

كيٲ بلاستك+البانة+باب السنتطة+رفرف امامي يسار+رفرف امامي يمين

\* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

\* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823





# اف بي جي الالماني

## FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات  
Computerized Testing For All Kinds of Cars

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Car : MAZDA CX-5          | Date : 04-08-26                  |
| Plate No. : 736090        | Time : 11:49 am 115119KM         |
| Model : 2021 Color : GREY | Type of Check : full check+paint |

| CHASSI: JM7KFAWL2M0683684 |       |      |        |               |
|---------------------------|-------|------|--------|---------------|
|                           | front | rear | center | scanner check |
| right                     | OK    | OK   | OK     | OK            |
| left                      | OK    | OK   | OK     |               |

### Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:90% rear engine oil seal leak+service valve lifter+oil pump+service engine  
change engine mounting

Gear: OK change gear box mounting

Differential:OK change rear differetial mounting

### Body-Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+front fander l.side small bend  
rear iron bumper+mounting bend+change tyre+ailgnmnet+change battery  
front iron bumper susport r.side bend+front car fiexd accident  
change drive shaft+service exhoust+change front control arm bush  
service tyre sensor+under the car cover dent

### Paint:

kit plastic+bonnet+rear body door+front fander l.side+front fander r.side

\* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

\* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823