



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MAZDA CX-5	Date : 03-08-26
Plate No. : 625545	Time : 4:41 pm 97708KM
Model : 2021 GREY Color :	Type of Check : فحص شامل+صبيغ

شاصي: JM7KFAWL7M0684183				
فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة:93% تبديل كراسي المكيئة

جير: OK تبديل كرسي الجير

دفرنشات: OK تبديل كراسي الدفرنش الخلفية

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين+رينجات التواير مجرحة

تبديل تواير+ميزانية+تبديل بوشات اذرعة امامية

صبيغ:

لا يوجد صبيغ في البدي

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MAZDA CX-5	Date : 03-08-26
Plate No. : 625545	Time : 4:41 pm 97708KM
Model : 2021 GREY Color :	Type of Check : full check+paint

CHASSI: JM7KFAWL7M0684183				scanner check
	front	rear	center	
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:93%

Gear: OK

Differential:OK change rear differetial mounting

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+dent+tyre ring scratch

change tyre+ailgnmnet+change front control arm bush

Paint:

no body paint

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823