



Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10948	رقم الملصق	Vehicle type	LEXUS	نوع المركبة
Chassis Number	JTHYARBZ7G2034711	رقم الشاسيه	Car Color	silver	لون المركبة
Milage	236959	العداد	Car Plate	108152	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرت في صدام الامامي	
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي	
Dent In The Bonnet front		طعج في الهانة	
Broken Bumper back		كسرت في الصدام الخلفي	
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي	
Dent In Front Door right		طعج في الباب الامامي يمين	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
			

Notes	تاظح الم