





Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10944	رقم الملصق	Vehicle type	MG	نوع المركبة
Chassis Number	LSJA24U38RS011516	رقم الشاسيه	Car Color	white	لون المركبة
Milage	38982	العداد	Car Plate	926645	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Scratches On Paint	    	خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	

Notes	تأطرح الم