




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10947	رقم الملصق	Vehicle type	HONDA	نوع المركبة
Chassis Number	1HGCV161XKA600396	رقم الشاسيه	Car Color	Gray	لون المركبة
Milage	99333	العداد	Car Plate	792370	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرت في صدام الامامي	
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي	
Broken Bumper back		كسرت في الصدام الخلفي	
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي	
Dent In Rear Fender left		طعج في الرفرف خلفي يسار	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
			

Notes	تاظح الم