

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10937	رقم الملصق	Vehicle type	TOYOTA	نوع المركبة
Chassis Number	MR2BF9C34R0051556	رقم الشاسيه	Car Color	white	لون المركبة
Milage	71424	العداد	Car Plate	930858	رقم اللوحة

[illegible]

Notes	تأطرح الم