



Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10941	رقم الملصق	Vehicle type	KIA	نوع المركبة
Chassis Number	LJD0AA291L0123016	رقم الشاسيه	Car Color	gold	لون المركبة
Milage	171575	العداد	Car Plate	791952	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرفى صدام الامامى	
Dent In Bumper front		طعج فى صدام الامامى	
Broken Bumper back		كسرفى الصدام الخلفى	
Dent In Bumper back		طعج فى الصدام الخلفى	
Dent In The Trunk back		طعج فى الشنطة الخلفى	
Dent In Front Door right		طعج فى الباب الامامى يمين	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفريات	
			
			

Notes	ملاحظات