



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : NISSAN PATROL	Date : 10-09-26
Plate No. :	Time : 1:35 PM 90322KM
Model : 2021 WHITE Color :	Type of Check : فحص شامل+صبيغ

CHASSI: JN8BY2NY2M9346696

	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine 93% change engine mounting

Gear: OK

Differential: OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+dent+mirror sginel l.side broken+kit broken

front fander r.side repair+under the car+chassi rust+service exhoust

service tyre sensor+change tyre+alignmnet+change front contro arm bush

service brake+steering small loose+front door r.side repair

Paint:

front door r.side+front fander r.side

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : NISSAN PATROL	Date : 10-09-26
Plate No. :	Time : 1:35 PM 90322KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبغ

شاصي: JN8BY2NY2M9346696				
فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
	OK	OK	OK	يمين
OK	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة:93% تبديل كراسي المكيئة

جير: OK

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كييت بلاستيك مجرحين+منقرين+اشارة مرآة يسار مكسورة+الكيت مكسور

رفرف امامي يمين معدل+حلا اسفل السيارة+الشاصي+سيرفس الاكروست

سيرفس سنسر التواير+تبديل نواير+ميزانية+تبديل بوشات اذرعة امامية

سيرفس بريك+فراغ بسيط في الاستيرنج+باب امامي يمين معدل

صبغ:

باب امامي يمين+رفرف امامي يمين

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823