



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car :	NISSAN ALTIM	Date :	13-09-26
Plate No. :	468760	Time :	4:45 PM 86844KM
Model :	2021	Color :	WHITE
		Type of Check :	full check+paint

CHASSI: 1N4BL4A99MN394097				
	front	rear	center	scanner check
right	OK	chassi bend+repair	OK	OK
left	OK	chassi bend+repair	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:90% change engine mounting+service valev lifter+oil pump+service engine

Gear: OK change gear box mounting

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+dent+tyre ring scratch+march r.side from lower bend+service A/C

front bumper sratch form lower+rear face+under fander bend+repair+change tyre+ailgnmnet

rear iron bumper repair+bend+suspport bend+under the car+under chassi bend by stone

under the car cover broken+front corssmumbar small bend+canter exhoust pipe safty bend

service exhoust+rear body face+rear body door repair+bend+service tyre sensor+change battery

from upper body two side repair+change brake disk+front glass sand dent

Paint:

kit plastic+rear door l.side+rar fander l.side+part of front door l.side+rear body door+rear fander r.side

rear door r.side+3/4 from upper body two side

* المحل غير مسؤول عن أى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : NISSAN ALTIM	Date : 13-09-26
Plate No. : 468760	Time : 4:45 PM 86844KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبغ

شاصي: 1N4BL4A99MN394097				
فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	شاصي مطعوج+معدل	OK	يمين
	OK	شاصي مطعوج+معدل	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة:90% -تبديل كراسي المكيئة+سيرفس لفتر الصبايات+طرمبة الزيت+سيرفس للمكيئة

جير: OK -تبديل كرسي الجير

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كييت بلاستيك مجرحين+منقرين+رينجات التواير مجرحة+المارش يمين مطعوج من الاسفل+سيرفس A/C

صدام امامي مجرح من الاسفل+واجهة خلفية+بطن رفرف مطعوجين+معدلين+تبديل تواير+ميزانية

صدام حديد خلفي معدل+القواعد مطعوجين+بطن السيارة+بطن الشاصي مطعوجين بالحصي

كفترات اسفل السيارة مكسورة+كروسمبر امامي مطعوج بسيط+سيفتي بايب الاكزوست الوسطي مطعوج

سيرفس الاكزوست+واجهة الشنطة+الشنطة معدلين+مطعوجين+سيرفس سنسي التواير+تبديل بطارية

البدي من اعلي خلفي جهتين معدلين+تبديل درمويلات+زجاج امامي منقر عج

صبغ:

كييت بلاستيك+باب خلفي يسار+رفرف خلفي يسار+جزء من باب امامي يسار+باب الشنطة+رفرف خلفي يمين

باب خلفي يمين+3/4 من البدّي اعلي جهتين

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823