



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MITSUBISHI	Date : 03-08-26
Plate No. :	Time : 10:18 PM/111165KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبيغ

ملاحظة	CHASSI: MMBMGU5H3MH005522			
	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيينة+جير+دفرنش:

مكيينة:89% كسكيت غطاء الصبابات ليك+تصفية للمكيينة+تبديل بيرنج مشد سير المكيينة

جير: OK

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كييت بلاستيك مجرحين+نقرات+صدام الحديد الخلفي مطعوج+الواجهة الامامية مطعوجة+معدلة

حلا اسفل السيارة+تبديل توابر خلفية+سيرفس الاكزوست+كفر اسفل السيارة مطعوج+البانة مطعوجة

صدام امامي مكسور+يوجد اثر استيكر على الباب الامامي جهتين+كروسمبر المكيف يوجد صوت

ضوء امامي مضرب+ضوء خلفي+صيانة للجنيبنات

صبيغ:

رفرر امامي يسار+رفرر خلفي يمين+كييت بلاستيك+رفرر امامي يمين+باب الشنطة+البانة

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MITSUBISHI	Date : 03-08-26
Plate No. :	Time : 10:18 PM/111165KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check: check+paint

CHASSI: MMBMGU5H3MH005522				NOTS
	front	rear	center	
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:89% valve cover gasket leak+tun-up engine+change bearing tensioner

Gear: OK

Diffrentiell:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastik scratch+dent+rear iron bumper bend+front face bend+repaired

under the car rust+change rear tyre+service exhasut+under the car cover bend+bonnet bend

front bumper broken+sticker front door 2.side but before+a/c compersor make sound

front light damage+rear light+service shock absorber

Paint:

front fender l.side+rear fender r.side+kit plastik+front fender r.side+rear body door+bonnet

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823