



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : HILUX	Date : 04-08-26
Plate No. :	Time : 7:42 PM/109932KM
Model : 2021 Color WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبيغ

ملاحظة	CHASSI: MR0JX8CD3M3644353			
	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	الشاصي مطعوج	OK	يمين
	OK	الشاصي مطعوج	OK	يسار

مكيانة+جير+دفرنش:

مكيانة: 88% سيرفس لفتر الصبايات+طرمة الزيت+سيرفس المكيانة+بلوك المكيانة محلي

جير: OK تبديل كرسي الجير

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+نقرات بسيطة+صدام بلاستيك امامي مرتخي+مكسور+الكراسي

ضوء خلفي يمين مكسور بسيط+باب الشنطة مطعوج+معدل+حلا اسفل السيارة+الشاصي بسب المياه المالحة+يوجد اهتراء

سيرفس كهرباء السيارة+سيرفس الاكزوست+كفر حديد اسفل السيارة مطعوج+القلص مطعوج+مكسور بسيط

اسفل السيارة+الشاصي مضرين بالحصى+زجاج امامي مضر عج بسيط+تبديل توابير+ميزانية

صيانة للهيئة الامامية+تبديل بوشات المقصات الخلفية+باب عدد 2+رفر امامي يمين مطعوج بسيط

البانة مطعوجة بسيط+سيرفس بريك+كفر سيفتي تنك البترول البلاستيك مكسور

صبيغ:

باب عدد 2 يسار+عامود البدّي الخلفي يسار+1/2 رفر خلفي يسار+باب الشنطة+1/2 رفر خلفي يمين+كيت بلاستيك

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : HILUX	Date : 04-08-26
Plate No. :	Time : 7:42 PM/109932KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: MR0JX8CD3M3644353				NOTS
	front	rear	center	
right	OK	chassi bend	OK	OK
left	OK	chassi bend	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:88% service valve lifter+oil pump+service engine+engine block rust

Gear: OK change gear box mounting

Diffrentiell:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastik scratch+small dent+front plastik bumper lose+broken+mounting

rear light r.side small broken+rear body door bend+repaired+under the car+chassi rust by salt water+rusted

service electric+service exhasut+under the car iron cover bend+huk bend+small broken

under the car+chassi damage by stone+front glass small sand damage+change tyre+ailgnment

overhall front suspension+change rear spring bush+2.door+front fender r.side small bend

bonnet small bend+service brake+petrol tank safty plastik cover broken

Paint:

2.door l.side+rear body pannel l.side+1/2 rear fender l.side+rear body door+1/2 rear fender r,side+kit plastik

* المحل غير مسؤول عن أى أعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823