



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : HYUNDAI H-1	Date : 13-09-26
Plate No. :	Time : 5:49 PM 105866KM
Model : 2021	Type of Check : فحص شامل+صبغ
Color : WHITE	

شاصي: KMJWA37R8MU198350

ملاحظة	وسط	خلفي	امامي	
	OK	OK	OK	يمين
OK				
	OK	OK	OK	يسار

مكيانة+جير+دفرنش:

مكيانة: 88% - تبديل كراسي المكيانة+سيرفس لغتر الصبايات+طرمة الزيت+سيرفس للمكيانة

جير: OK

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين بسيط+زجاج امامي مضرب عج

صدام بلاستيك خلفي مكسور+رفرف خلفي يمين مطعوج+سيرفس الاكروست

باب الشنطة مطعوج+سيرفس سنسر التواير+تبديل تواير+ميزانية

مسح درمويلات+باب خلفي يسار مطعوج

صبغ:

لا يوجد صبغ في البدبي

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : HYUNDAI H-1	Date : 13-09-26
Plate No. :	Time : 5:49 PM 105866KM
Model : 2021 WHITE Color :	Type of Check : full check+paint

CHASSI: KMJWA37R8MU198350

	front	rear	center	nots
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:88% change engine mounting+service valve lifter+oil pump+service engine

Gear: OK

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+front glass sand damage

rear plastic bumper broken+rear fander r.side bend+service exhoust

rear body door bend+service tyr sensor+change tyre+ailgnmnet

face brake disk+front door l.side bend

Paint:

no body paint

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823