



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MG-5	Date : 13-09-26
Plate No. :	Time : 6:21 PM 115838KM
Model : 2024 SILVER	Type of Check : full check+paint

CHASSI: LSJA36E37RZ022988

	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:87% service valve lifter make sound+oil pump+service engine+valey make sound

Gear: gear box delay

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+under the car cover broken

march r.side bend+unde rthe car+under chassi small scratch by stone

service exhoust+change tyre+ailgnmmet+tyre ring scratch

service brake

Paint:

kit plastic

* المحل غير مسؤول عن أى اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MG-5	Date : 13-09-26
Plate No. :	Time : 6:21 PM 115838KM
Model : 2024 Color : SILVER	Type of Check : فحص شامل+صبيغ

شاصي: LSJA36E37RZ022988

فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة 87% سيرفس لفتر الصبايات يوجد صوت+طرمة الزيت+سيرفس للمكيئة+يوجد طريقة صباب

جير: تاخير في الجير

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين بسيط+كفرات اسفل السيارة مكسورة

المارش يمين مطعوج+اسفل السيارة+اسفل الشاصي مجرحين بالحصي بسيط

سيرفس الاكزوست+تبديل تووير+ميزانية+رينجات التوير مجرحة

سيرفس بريك

صبيغ:

كيت بلاستيك

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823