



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car :	KIA SELTOS	Date :	10-09-26
Plate No. :		Time :	12:02 PM 43247KM
Model :	2021	Color :	WHITE
Type of Check :	فحص شامل+صبيغ		

شاصي: MZBEP8145MN216591				
فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
OK	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة:93% تبديل كراسي المكيئة

جير: OK تبدي كرسي الجير

دفرنشات: OK

البيدي-بوشات-ملاحظات:

البيدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين+حرف البيدي جهتين من الاسفل مطعوج بسيط بسبب الجاك

باب عدد 2 يمين+رفرف خلفي يمين+باب امامي يسار مطعوجين بسيط+تبديل توابير+ميزانية

باب خلفي يسار مطعوج بسيط+سيرفس الدوري

صبيغ:

كيت بلاستيك

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : KIA SELTOS	Date : 10-09-26
Plate No. :	Time : 12:02 PM 43247KM
Model : 2021 WHITE Color :	Type of Check : full check+paint

CHASSI: MZBEP8145MN216591

	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:93% change engine mounting

Gear: OK change gear box mounting

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+lower body liner small bend because of jack

two door r.side+rear fander r.side+front door l.side small bend+tyre ailgnmnet

rear door l.side small bend+service periodic maintenace

Paint:

kit plastic

* المحل غير مسؤول عن اي اضرار قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823