



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MG-5	Date : 13-09-26
Plate No. :	Time : 5:10 PM 57922KM
Model : 2024 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: LSJA36E31RZ054786				scanner check
	front	rear	center	
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:91% change engine oil+filter+service engine+valey make sound

Gear: servce gear box

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+march r.side bend

change front tyre r.sid edamage+tyre ring scratch

Paint:

kit plastic+front fander l.side+front fander r.side+1/2 bonnet

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب : 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MG-5	Date : 13-09-26
Plate No. :	Time : 5:10 PM 57922KM
Model : 2024 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبغ

شاصي: LSJA36E31RZ054786				
فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة: 91% تبديل زيت+فلتر المكيئة+سيرفس للمكيئة+يوجد طريقة صباب

جير: سيرفس للجير

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين بسيط+المارش يمين مطعوج

تبديل تاير امامي يمين مشرب+رينجات التواير مجرحة

صنغ:

كيت بلاستيك+رغرف امامي يسار+رغرف امامي يمين+1/2 البانة

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823