



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : PRADO	Date : 13-09-26
Plate No. :	Time : 5:29 PM 136015KM
Model : 2022 SILVER Color :	Type of Check : full check+paint

CHASSI: JTEBU9FJ9NK217068				
	front	rear	center	notes
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:88% timing chain gasket leak

Gear: OK

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+dent+change rear tyre

uner the car little rust+front bumper paint damage

front glass small sand damage

Paint:

no body paint

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : PRADO	Date : 13-09-26
Plate No. :	Time : 5:29 PM 136015KM
Model : 2022 SILVER	Type of Check : فحص شامل+صبغ

شاصي: JTEBU9FJ9NK217068				
ملاحظة	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة88% كسكيت صدر المكيئة ليك

جير: OK

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين+تبديل تواير خلفية

حلا بسيط اسفل السيارة+صبغ صدام امامي مضرب

زجاج امامي مضرب عج بسيط

صبغ:

لا يوجد صبغ في البدّي

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823