



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : TERAMONT	Date : 30-05-26
Plate No. :	Time : 10:28 am 77872KM
Model : 2021	Color : BLACK
Type of Check : full check+paint	

CHASSI: WVGBG2CA9MC566369				
	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:92% change engine oil+filter

Gear: OK

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+under the car cover broken

front door l.side repair+rear fander r.side bend+front fander r.side bend

front glass small sand damage+tyre ring scratch

Paint:

kit plastic+front door l.side

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : TERAMONT	Date : 30-05-26
Plate No. :	Time : 10:28 am 77872KM
Model : 2021	Color : BLACK
Type of Check :	فحص شامل+صينغ

شاصي: WVGBG2CA9MC566369			
فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي
	OK	OK	OK
	OK	OK	OK
			يمين
			يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة: 92% تبديل زيت + فلتر المكيئة

جير: OK

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كييت بلاستيك مجرحين+منقرين بسيط+كفر اسفل السيارة مكسور

باب امامي يسار معدل+رفرف خلفي يمين مطعوج+رفرف امامي يمين مطعوج

زجاج امامي مضرب عج بسيط+رينجات التواير مجرحة

صينغ:

كييت بلاستيك+باب امامي يسار

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823