





Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والمحرك والเกيار
Car Sticker	C-11167	رقم الملصق	Vehicle type
Chassis Number	JN8BY2NY6K9183760	رقم الشاسيه	Car Color
Milage	93,427	العداد	Car Plate

Details of the visual inspection report		تقرير الفحص
#REF!	 	
		
		
		

تأطرح الم	Notes
	#REF!