





Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-11191	رقم الملصق	Vehicle type	TOYOTA	نوع المركبة
Chassis Number	RKLBL9HE5F5229079	رقم الشاسيه	Car Color	white	لون المركبة
Milage	184,567	العداد	Car Plate	184011	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front		كسوفي صدام الامامي	
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي	
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي	
Dent In The Trunk back		طعج في الشنطة الخلفي	
Dent In Rear Door right		طعج في الباب الخلفي يمين	
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ	
The Car Needs General Maintenance		المسيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفراات	
			

Notes	ملاحظات